


Detalle de Bien Recuperado a la Venta

Tipo de Bien	EQUIPO PESADO	
Sub-Tipo de Bien	OTROS	
Detalle	EQUIPO PESADO; TIPO DE BIEN: EQUIPO PARA VIA FERREA; HORCA DE ARMADO EN VACIO; MARCA: GEISMAR; MODELO: BULK NO. NCM; AÑO DE FABRICACIÓN: 2011; ORIGEN: BRASIL; REGULADOR DE BALASTRO; MARCA: ROBEL MODELO: MUNCHEN 75; AÑO DE FABRICACIÓN: 2005; ORIGEN: USA; CONJUNTO ATORNILLADOR DE JUNTAS; MARCA: GEISMAR; AÑO DE FABRICACIÓN: 2011; ORIGEN: BRASIL; TORSION BEAM TAMPER EJPBAGS; MARCA: TAMPER; MODELO: TORSION BEAM EJPBAG; AÑO DE FABRICACIÓN: 2005; ORIGEN: BRASIL/USA; TRACTOR DE TIRO TRACKMOBILE ROBEL; MARCA: TRACKMOBILE; MODELO: ROBEL S 101985; AÑO DE FABRICACIÓN: 2005; ORIGEN: USA	
Ubicación	SANTA CRUZ	
Estado	BUENO	
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	TORSION BEAM TAMPER EJPBAG6; MARCA: TAMPER; MODELO: TORSION BEAM EJPBAG 6; AÑO DE FABRICACIÓN: 2005; ORIGEN: BRASIL/USA; MARCA MOTOR: CETROIT DIESEL - GM, MODELO MOTOR: SERIE 67; COLOR: AMARILLO; SERIE: N476405; MOTOR: S/N 51433CWC	
Precio de Venta (Referencial)	USD196,534.79	

Contactos

La Paz	Rodolfo Alvarado	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección: Av.Arce N°2631 Edificio Multicine Piso 16 (PH) • Central piloto: [591 2] 2434626 int. 130 - Fax [591 2] 2434626 int 101 • Celular: 71260005 • Correo: ralvarado@grupobisa.com
Santa Cruz de la Sierra	Darwin Núñez Saucedo	<ul style="list-style-type: none"> • Av. San Martín, Calle 7 Este (Córdoba) N°7B Barrio Equipetrol • Central piloto: [591-3] 344 4676 int. 318 • Celular: 72017701 • Correo: dnunez@grupobisa.com
Cochabamba	Sergio Arce Vega	<ul style="list-style-type: none"> • Av. Villarroel esq. Calle portales N°1380 Edificio Torre Portales Piso 1 Zona Queru Queru • Central piloto: [591-4] 4792829 – [591-4] 4792840 int. 210 • Celular: 72017732 • Correo: sarce@grupobisa.com
Tarija	Carolina Deri	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección: Calle 15 de Abril N°246 Edificio Grupo Financiero BISA, Piso 1 • Central piloto: [591 4] 6112828 • Celular: 72003693 • Correo: gcderi@grupobisa.com

Esta Entidad es supervisada por la ASFI